
创美威红外电炉安全生产工艺操作规程说明

- 1、开始工作前，必须检查设备各项功能是否一切正常，确保无误；
- 2、应按规定穿戴好劳动保护用品，检查电气和炉体及辅助设备是否正常可靠，接地安全；
- 3、炉子周围及炉前不得有积水，不得堆放无关物品，注意高温所带来的安全及影响；
- 4、炉料应经过检查、其品种规格、块度要符合规定，添加炉料保证加入速度匀慢；
- 5、对于取样、熔炼和浇注等所使用的配套工具，在使用前最好进行预热，以防温差；
- 6、注意空气流通，通风排气装置运转良好，在精炼时操作人员必须穿戴防护口罩手套服装；
- 7、熔炼完毕要进行浇注时，盛液不可过满，以免溶液溅出造成烫伤，剩余液体不准随意乱倒；
- 8、经常清除熔化过程炉子机身及周边产生的渣物和液体，防止碎液对炉子产生关联影响，合理维护；
- 9、如有一切安全问题应立即应急做出处理，关闭所有相关设备的电路，迅速离开并通知大家；
- 10、由深圳市创美威节能设备有限公司整理提供。